

ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY

o stavu objektu zjištěném preventivní prohlídkou dle právních předpisů vycházejících ze zák. č. 133/1985 Sb. O PO

1. Adresa objektu:	U Průhonu 25, Praha 7		bytový dům
Součástí domu je restaurace ve vlastnictví MČ Praha 7			
2. Počet nadz.p.:	6.n.p.	3. Počet sut.p.:	1.p.p.

4. Rozmístění přenosných hasících přístrojů dle ČSN 730833 a vyhl.č.246/2001	rev.zpráva 09/2015
--	--------------------

5. Nouzové osvětlení instalováno:	ano	nutno revidovat		
		Pož.poplachové směrnice:	ano	
6. Hydrantový systém :	ne	typ :	/	nejsou instalovány
suchovod:		stav:	/	

7. Požární, bezpečnostní a orientační tabulky :	dle ČSN ISO 3864				
hl.uzávěr plynu:	ano - 1.p.p.	hl.uzávěr vody:	ano - 1.p.p.		
hl.el.vypínač:	externí	pozor,el.zařízení!	ano		
OTK:	ne	/	EPS:	ne	/
Požární dveře:	ne	/	Požární ucpávky:	ne	/


8.Stav únikových cest:	doplněno označení:	/
Na únikových cestách nesmí být umístěno nic, co by mohlo způsobit požár, nebo by bránilo rychlé a bezpečné evakuaci osob		

9.Zjištěné požárně-technické závady:

1. Bez požárně-technických závad

10.Nutná opatření:

1. Bez opatření
Poznámka: Majitelé provozovny (restaurace) se musí řídit vlastní požární dokumentací a zajišťovat požární ochranu dle zák. 133/1985 Sb O PO

Preventivní požární kontrola provedena dne : <table border="1"><tr><td>16.9.2015</td></tr></table>	16.9.2015	Razítko, podpis : 
16.9.2015		
provedl: Pavel Skiba zpracoval: Milan Zvara číslo osvědčení o OZ: Š-50/96	Uložte do dokumentace požární ochrany	
e-mail: argos.zvara@seznam.cz		

ZÁPIS O KONTROLE HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce

ZHOTOVITEL : Revizní technik 1504 Pavel Skiba Bojasova 1245, Praha 8 69190879 argos.zvara@seznam.cz	OBJEDNAVATEL : U Průhonu 25, Praha 7 v zast.: CALIBER Group s.r.o. Radek Sýkora, tel.: 604 622 655 Argentinská 38, Praha 170 00 28527321
---	--

číslo zápisu	292/15	adresa objektu instalovaných HP	U Průhonu 25 Praha 7
--------------	--------	---------------------------------	-------------------------

poř. číslo	umístění HP	druh HP	výrobce HP	typové označení	výrobní číslo	rok výroby	výsledek kontroly HP			
							PZ provedena	Poznámka	následující PZ	vyhovuje
1	suterén	PR	TEP	PG6 LE	000580	2011			2016	ano
2	4.n.p.	PR	TEP	PG6 LE	000372	2011			2016	ano
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Jiné závady a doporučení :

vysvětlivky značek							
druh HP		výrobce HP		výměny náhr. dílů / poznámka		důvody vyřazení HP	
V	vodní	TEP	Tepostop	H	hadice/výstřik.tryska	1	nelze opravit předepsaným způsobem
PN	pěnový	KT	Kovoslužba	M	manometr	2	nelze zjistit výrobní číslo, nebo rok výroby
PR	práškový	H	Hastex - Haspr	NA	nárazníková armatura		
H	halonový	Ko	Kodreta	TP	tlaková patrona	3	PHP starší než 20 (CO 40) let
CO	sněhový	N	Neuruppin	OZN	označen přístup k PHP		
		ETS	ETS Ostrava	PO	pojistka		
		A	Albeco	PZ	periodická zkouška	4	nerentabilní oprava

Poučení: nezpůsobilé HP je nutno odeslat oprávněnému subjektu k provedení odborného vyřazení a likvidace nebezpečného odpadu dle zákona č. 125/1997 Sb. Od 1.1. 2002 dle zákona č. 185/2001 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů. Objednavatel souhlasí s vyřazením HP a jeho likvidací. Zhotovitel potvrzuje převzetí HP k provedení odborného vyřazení a likvidace.

ZHOTOVITEL : datum provedené kontroly 16.9.2015 Jméno a příjmení oprávněné osoby Pavel Skiba ev.č. 1504	OBJEDNAVATEL : potvrzuje svým podpisem, že je vlastníkem HP ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhl. MV č. 246/2001 Sb.
ARGOS - požární servis Bojasova 1245, Praha 8 technik : Pavel Skiba ev.č. 1504 - revize PO tel.č.: 606 950 976	razítko, podpis